Варианты размещения датчиков относительно взрывоопасной и безопасной зон приведены на Рисунке Д.




Рисунок Д – Варианты размещения МДТ

А – клеммная коробка (с ИП или без) размещается на объекте контроля во взрывоопасной зоне;
Б – клеммная коробка (с ИП) размещается в стойке (шкафу) в безопасной зоне;
В – клеммная коробка (с ИП или без) размещается на объекте контроля во взрывоопасной зоне, второй ИП (преобразование в цифровые сигналы по RS-485) размещается в стойке (шкафу) в безопасной зоне