

Преобразователи измерительные модульные Ш932.9ВА4, Ш932.9ВА8

Ш932.9ВА8	АС	3Н	–	П
1	2	3	4	5

1. Обозначение модификации:

Ш932.9ВА4 – пять универсальных входов;

Ш932.9ВА8 – девять универсальных входов;

Ш932.9ВА8/1 – восемь входов для термопар и один вход для компенсации холодного спая;

Ш932.9ВА8/2 – девять входов для термопреобразователей сопротивления.

2. Обозначение исполнения:

Без обозначения – общепромышленное;

И – с искробезопасными входными цепями;

АС – повышенной надежности для атомной промышленности.

3. Классификационное обозначение для атомного исполнения (для других исполнений не заполняется): 2, 2У, 2Н, 2НУ, 3, 3У, 3Н, 3НУ, 4.

4. Специальные требования к исполнению (если нет, не заполняется):

ПАЗ – для систем ПАЗ с дополнительной наработкой 360 часов.

5. Вид метрологического контроля:

П – поверка;

К – калибровка.

Примечание – В соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» обязательной поверке подлежат только средства измерений, используемые в сфере государственного регулирования (гл.1 п.3).