

## Приложение Е

### ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРИБОРА

<b>Ш932.</b>	<b>1</b>	<b>ПАЗ</b>	<b>А2</b>	<b>10 шт</b>
1	2	3	4	5

- 1 - Обозначение прибора
- 2 - Количество универсальных каналов измерения:
  - 1 – один канал;
  - 2 – два канала.
- 3 - Специальные требования к исполнению (если нет, то не заполняется)
  - Э** - для поставки на экспорт (кроме стран СНГ);
  - ПАЗ** - для систем ПАЗ (с наработкой 360 часов)
- 4 - Релейные выходы по уставкам:
  - А2** - 2 релейных выхода переменного тока (2 А напряжением от 24 В до 280 В);
  - А4** - 4 релейных выхода переменного тока (0,1 А напряжением до 250 В);
  - Д4** - 4 релейных выхода постоянного тока (0,1 А напряжением до 250 В);
  - М4** - 4 релейных выхода постоянного (напряжением до 28 В) / переменного (напряжением до 250 В) тока (2 А);
  - В** - релейные выходы отсутствуют.
- 5 - Количество заказываемых приборов данного исполнения.