

Приложение К
(справочное)

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРИБОРА

ТР 101	Э	А 100	Д 100	АО	ИО	К	10 шт
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 - Обозначение прибора
- 2 - Специальные требования к исполнению (если нет, то не заполняется)
Э - для поставки на экспорт (кроме стран СНГ);
ПАЗ - для систем ПАЗ (с наработкой 360 часов)
- 3 - Характеристика первого релейного выходного сигнала:
Д 100 – транзисторная оптопара, постоянный ток 100 мА 250 В;
А 100 – транзисторная оптопара, переменный ток 100 мА 250 В
- 4 - Характеристика второго релейного выходного сигнала:
Д 100 – транзисторная оптопара, постоянный ток 100 мА 250 В;
А 100 – транзисторная оптопара, переменный ток 100 мА 250 В
- 5 - Аналоговый выход (4 – 20) мА:
АО – аналоговый выход отсутствует;
А1 – один аналоговый выход;
А2 – два аналоговых выхода
- 6 - Наличие встроенного источника питания 24/36 В.
ИО – источник отсутствует;
И24 – источник питания напряжением 24В
И36 – источник питания напряжением 36В
- 7 - **П** – поверка
К – калибровка (по умолчанию).
- 8 - Количество заказываемых приборов данного исполнения

В комплекте с прибором дополнительно может поставляться:

Выносной релейный модуль РВ-2, рассчитанный на коммутацию переменного напряжения 220 В 2 А.