

### Обозначение при заказе

Ш932.9РС	//	-	//	-	//	29.031	//	32	//	a	//	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Вид исполнения:

- Ш932.9РС - общепромышленное;
- Ш932.9РС-АС - повышенной надежности для атомной промышленности.

2. Классификационное обозначение для атомного исполнения (для других исполнений не заполняется):

- 2, 2У, 2Н, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ, 4.

3. Специальные требования к исполнению (если нет, не заполняется):

- ПАЗ - для систем ПАЗ с дополнительной наработкой в 360 часов.

4. Обозначение модификации: 29.031.

5. Количество релейных (дискретных) входов:

- 32 - 32 входа;
- 64 - 64 входа.

6. Характеристика входов:


- a - входы для импульсных сигналов 0 - 7В / 12-35В;
- б - входы для приема «сухих контактов» с встроенным источником 24В.

7. Вид метрологического контроля:


- П - поверка;
- К - калибровка.

### Конструкция


1) передняя панель прибора



2) задняя панель прибора



3) вид сбоку



Примечание: 1 - светодиодный индикатор.